

CUMPLE SIEMPRE LAS 5 REGLAS DE ORO

PARA TRABAJAR SIN TENSIÓN


PREVENFOR SOLUCIONES




1 **Desconexión.
Corte efectivo.**




2 **Prevenir cualquier posible
realimentación.**



3 **Verificar la ausencia
de tensión.**



4 **Poner a tierra
y en cortocircuito.**



5 **Proteger frente a
elementos en tensión
y señalar la zona.**